

RL 1100 / 1050 Accessories - Dillon RL1100 / Super 1050 Powder Measure

The Dillon Precision Powder Measure for the RL1100 and 1050 series of reloaders represents the best in accurate, reliable and repeatable performance. Accurate to within +/- .10 grain the Dillon Powder Measure provides you with the speed and performance that the modern reloader demands. Perfect for competition reloading as well as hunting and recreational uses the Dillon Precision Powder Measure is the perfect accompaniment to The World's Finest Reloading Machines. The powder measure is case activated; it will only drop powder if a case is present. You must use a reliable scale to set the correct charge weight as you adjust the volume the powder bar will drop. Dillon Precision manufactures four types of powder bars, small and large are included, extra small (less than 3 gr) and magnum (over 50 gr) should be ordered separately, if needed. 50 cal, WSM and WSSM type cases require Dillon X-Large Powder Die.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Dillon RL1100 / Super 1050 Powder Measure
- Manufacturer: DILLON
- Product no.: EU2005877
- Mfr. No.: DI20421
- Delivery weight: 155kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Dillon RL 1100 / 1050 Accessories Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Dillon RL 1100 / 1050](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL 1100 / 1050 Tillbehör och Pulvermått](#)

Dillon RL 1100 / 1050 Accessories Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Dillon Precision Powder Measure for the RL1100 and 1050 series of reloaders. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of your product. It is important to read and understand these guidelines to prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Use the product only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use a reliable scale to set the correct charge weight when adjusting the volume of powder.
- The powder measure is case activated; it will only drop powder if a case is present. Never attempt to operate the powder measure without a case in place.
- Avoid overfilling the powder measure to prevent spills or accidental discharges.
- Handle all powders and reloading materials with care, following the safety data sheets provided by manufacturers.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling powders and reloading materials.
- Ensure that the work area is wellventilated to minimize exposure to dust and fumes from powders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloader is turned off and unplugged before installation.
- Attach the Dillon Powder Measure securely to the reloader following the manufacturer's instructions.
- Use the correct powder bar for your intended charge weight. Small and large powder bars are included; extra small and magnum bars should be ordered separately if needed.
- If using 50 cal, WSM, or WSSM type cases, install the Dillon XLarge Powder Die as required.

2. Usage:

- Set the desired charge weight on the reliable scale.
- Adjust the volume of powder using the powder bar, ensuring that the correct charge weight is achieved.
- Place a case in the powder measure to activate it. Ensure that the case is properly positioned before operating.
- Once the case is in place, activate the powder measure to drop the powder charge.
- After use, clean the powder measure to prevent residue buildup and maintain accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powders and reloading materials according to local regulations.
- Do not dispose of powders or materials in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on the safe disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to have a point of contact for any safety concerns or product-related questions.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and efficient reloading experience with the Dillon RL 1100 / 1050 Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Dillon RL 1100 / 1050

Introduzione

Il Misuratore di Polvere Dillon Precision per le serie RL1100 e 1050 è progettato per fornire prestazioni precise, affidabili e ripetibili. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro e ben illuminato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Misuratore di Polvere senza un contenitore di cartucce presente.
- Utilizza sempre una bilancia affidabile per impostare il peso di carica corretto.
- Non superare i limiti di carica raccomandati per il tipo di polvere utilizzata.
- Evita di toccare il Misuratore di Polvere mentre è in funzione.
- Indossa occhiali di protezione durante l'uso per evitare rischi per la vista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il Misuratore di Polvere su una superficie stabile e piana.
- Fissa il Misuratore di Polvere seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il Misuratore di Polvere sia correttamente allineato con il tuo sistema di ricarica.

2. Uso

- Carica il Misuratore di Polvere con la polvere desiderata.
- Posiziona una cartuccia vuota sotto il Misuratore di Polvere.
- Regola il volume della polvere utilizzando la barra di polvere.
- Attendi che il Misuratore di Polvere rilasci la polvere solo quando la cartuccia è in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei prodotti chimici.
- Non gettare il Misuratore di Polvere nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili.
- Assicurati di smaltire in modo sicuro i rifiuti di polvere e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il supporto clienti di Dillon Precision.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Misuratore di Polvere Dillon RL 1100 / 1050. Ricorda di rimanere informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali.

Säkerhetsinstruktioner för Dillon RL 1100 / 1050 Tillbehör och Pulvermått

Introduktion

Tack för att du valt Dillon Precision Pulvermått för RL1100 och 1050serien av handladdningspressar. Denna produkt är designad för att ge noggrann, pålitlig och upprepningsbar prestanda. För att säkerställa säker användning och optimal funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och att inga delar är skadade.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Vid onlineköp, säkerställ att säljaren följer EU:s säkerhetskrav.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en pålitlig våg för att ställa in rätt laddningsvikt.
- Kontrollera att pulvermättet är korrekt aktiverat innan du börjar ladda.
- Använd endast de rekommenderade pulverstängerna för din specifika laddning.
- Undvik att överfylla behållaren med pulver.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av laddningsmaterial.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pulvermått:

- Montera pulvermättet på din Dillon RL1100 eller 1050 press enligt tillverkarens manual.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra läckage.

2. Användning av pulvermått:

- Placera en tom hylsa i måttet för att aktivera pulverutmatningen.
- Justera volymen på pulverstängerna för att ställa in önskad laddningsvikt.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan varje avfyrning för att säkerställa att pulvret släpps korrekt.
- Efter avslutad användning, rengör pulvermättet för att förhindra att rester påverkar framtida laddningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- För destruktion av produkten, se till att alla delar är säkert avlägsnade och inte kan orsaka skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Dillon RL 1100 / 1050 Pulvermått. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa riktlinjer.